

附件 2

2021 年度部分煤炭检验检测机构现场检查情况汇总表

序号	检验检测机构名称	存在的主要问题	检查结果 (通过、自行改正、责令改正、暂停整改、撤销、 缩减能力、注销)	备注
1	沙河市正能质量技术 检测中心	<p>1. 编号为 SHZN-WTX20200345 挥发分原始记录无对应的自动工业分析仪使用记录。</p> <p>2. 0.2mm、3mm、6mm 标准筛未按计划检定/校准。</p> <p>3. 分析天平与量热仪共处一室，存在交叉不利影响。</p> <p>4. 钢板面积过小；缺少除尘设备；制样室存放较多无标识样品；样品库中的存查样品质量不满足要求。</p> <p>5. 编号为 SHZN20210109、SHZN-WTX20200350、SHZN-WTX20200364、SHZN-WTX20200383、SHZN-WTX20200423、SHZN-WTX20200474 授权签字人韩书魁签字笔迹疑似代签。</p>	暂停整改	
2	河北荣德煤炭检测 有限公司	<p>1. GB/T 211-2007 标准作废被 GB/T 211-2017 代替（2018-04-01 实施），检验检测标准发生变更，未及时申报。现场检查 2020 年 10 月、11 月共对外出具检验检测报告共 299 份。</p> <p>2. 未上报 2019 年度、2020 年度报告；未提交 2020 年度检验报告编号。</p> <p>3. 查 2020 年编号为 NO.RD2011011 ~ NO.RD2011015 的型煤检验报告均未和记录一起存放；挥发分结果以空气干燥基报出 (V_{ad}) 与标准 (V_d) 不符，高位发热量结果以空气干燥基高位报出 (Q_{gr, ad}) 与标准 (Q_{gr, d}) 不符；检验依据 GB/T 211-2007 已作废。</p>	暂停整改	

序号	检验检测机构名称	存在的主要问题	检查结果 (通过、自行改正、责令改正、暂停整改、撤销、 缩减能力、注销)	备注
3	河北正清检测服务有限公司	<p>1. 2021 年一季度检验报告编号未上传。</p> <p>2. 授权签字人王宏伟的社保关系在中石化沧州分公司缴纳, 无与中石化沧州分公司解除劳动关系的文件。实验室主任张恒收的社保关系在保定市新环检测集团有限公司缴纳, 属于保定市新环检测集团有限公司外派至河北正清检测服务有限公司任职 (这两个机构各自独立取得资质证书)。</p> <p>3. 编号为 ZQ-BG/NM-202011011 发电用煤检验报告的现场采制样原始记录中子样个数和总样质量数不符合 GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》规定。编号为 ZQ-JL-JC077-1《落下强度测定原始记录》中缺少“13mm 试验筛”的仪器信息。</p> <p>编号为 ZQ-BG/NM-202010006 检验报告封皮中产品名称为“民用型煤”与首页样品名称为“民用型煤(2号样)”不一致; 首页中“数量: 4.5kg”不满足 MT/T 748-2007《工业型煤冷压强度测定方法》检测数量“不少于 6kg”的要求。ZQ-BG/NM-202010001 委托检测协议书和检测报告第 1 页样品数量均为为 2.3kg, 但实验室制样原始记录收到煤样为 2687.8g, 大于送样数量。ZQ-BG/NM-202010007、ZQ-BG/NM-202011002 等送样质量和制样原始记录收到煤样分别为: 2.55kg 和 4087.3g、2.55kg 和 2.6kg。</p> <p>4. 报告编号为 ZQ-BG/NM-202011020 的采样记录中标称最大粒度与实际不符。</p>	暂停整改	
4	河北奇诺检测技术服务有限公司	挥发分盲样考核不合格	暂停挥发分参数资质能力	

序号	检验检测机构名称	存在的主要问题	检查结果 (通过、自行改正、责令改正、暂停整改、撤销、 缩减能力、注销)	备注
5	煤科(沧州渤海新区) 煤炭检测有限公司	全硫盲样考核不合格	暂停全硫参数资质能力	
6	沧州市产品质量监督 检验所	发热量盲样考核不合格	暂停发热量参数资质能力	
7	中煤第一勘探局 测试中心	挥发分、发热量盲样考核不合格	暂停挥发分、发热量资质 能力	
8	唐山海港赛孚燃料 检验有限公司	挥发分, 全硫盲样考核不合格	暂停挥发分、全硫参数资 质能力	
9	秦皇岛秦华煤炭检验 有限公司	挥发分盲样考核不合格	暂停挥发分参数资质能力	
10	通标标准技术服务 有限公司唐山分公司	发热量盲样考核不合格	暂停发热量参数资质能力	
11	唐山海港中科矿石 煤炭检测有限公司	挥发分, 全硫盲样考核不合格	暂停挥发分、全硫参数资 质能力	
12	通标标准技术服务有 限公司秦皇岛分公司	挥发分盲样考核不合格	暂停挥发分参数资质能力	