

附件

计量标准专项监督检查情况汇总表 (不含合格的计量标准)

序号	建标单位	计量标准考核证书编号	计量标准名称	存在问题	结论
1	国网河北省电力有限公司承德供电分公司	[2020]冀量标企证字第 227 号	电流互感器标准装置	1. 计量标准器存放地点发生改变, 未填写《计量标准环境条件及设施发生重大改变自查表》; 2. 重复性试验结果的判定结论填写错误。	存在缺陷
2	国网河北省电力有限公司承德供电分公司	[2020]冀量标企证字第 226 号	电压互感器标准装置	1. 计量标准器存放地点发生改变, 未填写《计量标准环境条件及设施发生重大改变自查表》; 2. 重复性试验结果的判定结论填写错误。	存在缺陷
3	国网河北省电力有限公司承德供电分公司	[2020]冀量标企证字第 225 号	三相电能表检定装置	1 计量标准器存放地点发生改变, 未填写《计量标准环境条件及设施发生重大改变自查表》; 2 重复性试验结果的判定结论填写错误。	存在缺陷
4	国网河北省电力有限公司秦皇岛供电分公司	[2022]冀量标企证字第 190 号	三相电能表检定装置	在计量标准实验室人员发生改变后,《计量标准履历书》人员未能及时变更。	存在缺陷
5	国网河北省电力有限公司秦皇岛供电分公司	[2022]冀量标企证字第 024 号	电压互感器检定装置	在计量标准实验室人员发生改变后,《计量标准履历书》人员未能及时变更。	存在缺陷
6	恒为检验检测认证(河北)集团有限公司	[2022]冀量标授证字第 183 号	0.3 级测力仪标准装置	《计量标准履历书》中主要配套设备记录内容不完整。	存在缺陷
7	恒为检验检测认证(河北)集团有限公司	[2022]冀量标授证字第 200 号	接地导通电阻测试仪检定装置	未记录重复性试验。	存在缺陷
8	恒为检验检测认证(河北)集团有限公司	[2023]冀量标授证字第 203 号	温度二次仪表检定装置	《计量标准履历书》中主要配套设备变更后未能及时更新。	存在缺陷
9	恒为检验检测认证(河北)集团有限公司	[2023]冀量标授证字第 217 号	心脏除颤器和心脏除颤监护仪校准装置	在计量标准实验室人员发生改变后,《计量标准履历书》人员未能及时变更。	存在缺陷

序号	建标单位	计量标准考核证书编号	计量标准名称	存在问题	结论
10	河北安科检测检验有限公司	[2022]冀量标企证字第 233 号	可燃气体检测报警器检定装置	1. 未登记计量标准器具信息。 2. 在计量标准实验室人员发生改变后,《计量标准履历书》人员未能及时变更。	存在缺陷
11	河北安科检测检验有限公司	[2022]冀量标企证字第 234 号	氨气检测报警器检定装置	1. 不能提供氨气标准物质连续有效的证书; 2. 未登记计量标准器具信息。 3. 在计量标准实验室人员发生改变后,《计量标准履历书》人员未能及时变更。	存在缺陷
12	河北安科检测检验有限公司	[2022]冀量标企证字第 235 号	一氧化碳检测报警器检定装置	1. 不能提供一氧化碳标准物质连续有效的证书; 2. 未登记计量标准器具信息。 3. 在计量标准实验室人员发生改变后,《计量标准履历书》人员未能及时变更。	存在缺陷
13	河北安科检测检验有限公司	[2022]冀量标企证字第 236 号	氯气检测报警仪校准装置	1. 不能提供氯气标准物质连续有效的证书; 2. 未登记计量标准器具信息。 3. 在计量标准实验室人员发生改变后,《计量标准履历书》人员未能及时变更。	存在缺陷